


කමිකරු දෙපාර්තමේන්තුව
කරමාන්තමය සුරක්ෂිතතා අංශය

සුරක්ෂිත ඉදිකිරීම් වැඩ බිමක් සඳහා.....



1. වැඩ ඇරීමට පෙර සහ පසු වැඩ බිම පරික්ෂා කරන්න



2.

- සපයා ඇති පුද්ගල ආරක්ෂක
උපකරණ පැළඳ ගන්න



3. වැඩි බිම තුල අභ්‍යන්තර මාර්ග සුරක්ෂිත කරන්න

4. වැටීමට ඉඩ ඇති ස්ථාන වල ආරක්ෂිත අත් වැට සවි කරන්න



5. ඉහල සිට වැටෙන දුව්‍ය වලින් වන අනතුරු වැලැක්වීමට ආරක්ෂිත දැල් සවි කරන්න




6. **ලිපකරණ**
වල අනාරක්ෂිත කොටස් ආවරණය කරන්න




7. තාවකාලික විදුලී සම්බන්ධතා සඳහා පරිවර්ණය කළ රහුන් හාවිතා කරන්න රහුන් පද්ධතිය සමග මිනි කාන්දු පරිපථ කඩනයක් (Earth Leakage Circuit Breaker) සවි කරන්න

8. බෙදාහරින පුවරුවට පරිපථ කඩනයක් (Circuit Breaker) සවි කරන්න

9. සියලුම විදුලී උපකරණ භූගත කරන්න



10. ඉදිකිරීම යන්තු හාවිතයේදී එම යන්තු අසල වැඩි පරික්ෂකවරයකු රඳවන්න




11. පොලුව යට කොටස් වලට සහ අඩු ආලෝකය ඇති ස්ථාන වලට අවශ්‍ය ආලෝකය සපයන්න

12. පලාංචි මත වැඩ කරන විට එම පලාංචි නිසි අයුරු ගොඩනැගිල්ලට සම්බන්ධකර වැඩකරන ස්ථානය කොටු කර ගන්න




13. ඉනිම් නිසි ආනතියකින් (4 : 1 අනුපාතයට) සවිකර ලිස්සා නොයන පරිදි සවි කර ගන්න



14. පෝක්ලින්ට (Forklift) යන්තු මගින් ඔසවන ද්‍රව්‍ය නිසි සමබරතාවයකින් අඩු මත රදවන්න



15 ක්‍රියාකරන ඉදිකිරීම යන්තු කොටස් යටින් ගමන් කිරීමෙන් වලකින්න



16. දේශීකර වල කේබල දිනපතා පරික්ෂාකර අඛණ්ඩන් හෝ යල් පැහැරිය කේබල ඉවත් කරන්න

17. ඉදිකිරීම යන්තු සඳහා පූහුණු ක්‍රියාකරුවන් පමණක් යොදවන්න . යන්තු සහායකයන් සඳහා සංඡා ක්‍රමවේද තුරු කරවන්න

18. ගිනි ඇත්තීමට ඉඩ ඇති ස්ථාන වලට
ගිනි නිවන උපකරණ සපයන්න



19. සේවකයන් සඳහා බේමට ජලය , කුම්
කාමර පහසුකම් ,සේදීම පහසුකම් ,
විවේක ගන්නා ස්ථාන සහ ප්‍රථමාධාර
පහසුකම් ලබාදෙන්න

20. අනතුරු වාර්තා කර තැවත ඇති
නොවීමට පියවර ගන්න

සහායට අප අමතන්න

කම්කරු කොමසාරිස් (කර්මාන්තමය සුරක්ෂිතතා) සහ
ප්‍රධාන කර්මාන්තගාලා පරීක්ෂක ඉංජිනේරු

කර්මාන්තගාලා අංශය

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

97, ජාවත්ත පාර

කොළඹ 05

දුරකථන / ගැක්ස් - 0112508783 /

විද්‍යුත් තැපෑල - dolisd @slt.net.lk